

CINK SPREJ SVETLI BASIC



Sadržaj	Br. art.	Pak/k.
400 ml	0893 114949	1

Način primene:

Priprema podloge: ukloniti sa površine na koju nanosite eventualne ostatke prljavštine, masnoća, ulja, vode, ostatke boja koja se ljušti, šljaku i hrdu. Prema potrebi površinu iii var izbrusiti. Uputstvo za korišćenje: Tresti bočicu oko 2 minuta. Naneti više tankih slojeva u suprotnim smerovima, isprekidanim mlazom držeći bočicu u uspravnom položaju na udaljenosti od 20-25 cm od podloge na koju nanosite.

Svetli cink sprej za zaštitu varova i čeličnih površina. Brzo se suši

Uputstvo:

Cink sprej se uklanja acetonom i/ili nitro razređivačem. Kod osušenog nanosa moguća potreba za mehaničkim skidanjem sloja, četkom ili brusnim papirom. Kod prekida u radu sa sprej dozama, potrebno je nakon završetka prskanja dozu okrenuti naglavačke i aktivirati ventil zbog samočišćenja, kako bi se sprečilo sušenje boje u ventilu i njegovo uništenje.

Područje primene:

Zaštita metalnih površina od korozije. Zaštita varova i mehaničkih spojeva. Za optičko poboljšavanje površine. Posebno za izjednačavanje površine zaštićene galvanskim cinkovanjem ili sveže toplo cinkovane površine. Hladno galvansko povezivanje pigmentata sa metalnom podlogom. Brzo se suši. Nakon sušenja sloj je otporan na kišu, ulje i masnoće.

BAKARNI SPREJ



Sadržaj	Br. art.	Pak/k.
400 ml	0893 114994	1

Područje primene:

Višenamenski sprej koji se koristi za zaštitu metalnih površina od korozije u metalik boji bakra. Svetle boje. Za vizuelno poboljšanje površine i zaštitu varova i spojeva oluka, krovnih pokrivača, instalacionih cevi, obloga, cevi, spoljnih svetiljki i sl. Posebno pogodno za izjednačavanje površine zaštićene galvanskim ili toplim cinkovanjem. Dobro prijanja na većinu površina, ima veliku stabilnost boje, brzo se suši.

Uputstvo:

Sprej se uklanja acetonom i/ili nitro razređivačem. Osušeni nanos je moguće ukloniti mehanički skidanjem sloja, četkom ili brusnim papirom. Optimalna temperature za nanošenje 20°C.

Način primene:

Površina na koju se sprej nanosi mora biti čista, suva i odmašćena. Bocu dobro protresti oko 2 minuta, naneti u više tankih pro-laza unakrsnim i poprečnim kretanjem radi postizanja dobre zaštite. Prilikom nanošenja bocu držati na udaljenosti oko 20 cm od podloge na koju se nanosi.

Acetonski čistač
Br. art. 0893 460
 Pak/kom. 1

Ove informacije su samo preporuka na osnovu našeg iskustva. Obavezno izvršite prethodnu probu! Za više informacija pogledajte tehnički list.